

## KÜME/YÜK KONTROL TESTİ ŞARTNAMESİ

- ✦ İndikatörün kimyasalı toksit malzeme ve kurşun içermeyecektir.
- ✦ Otoklavda ısı, zaman, doygun buhar, hava veya asal gazı kontrol etmelidir.
- ✦ Ürün 134 °C de 3,5 dakika sterilizasyonda renk deęişimini sağlamalıdır.
- ✦ Otoklava girdikten sonra sterilizasyon olumlu ise indikatör üstündeki 4 şerit pembeden siyaha dönmelidir.
- ✦ Stribin renk deęişimi en az 6 ay süreyle saklanabilmelidir.
- ✦ İndikatörün arkası yapışkanlı olmalıdır. Böylelikle arşivlenmek istendiğinde dökümantasyon formuna yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
- ✦ İndikatörün üzeri film kaplı olmalıdır.
- ✦ İndikatörün içine yerleştirileceęi aparat metal ve 134<sup>0</sup> C ye dayanıklı 1.5 mt uzunluğunda teflon kısımdan oluşmalıdır.
- ✦ 500 striplik kutular halinde olmalıdır.
- ✦ Her 500 indikatör ile birlikte 1 adet test aparatı ücretsiz verilmelidir.
- ✦ Yükleme ile ilgili herhangi bir sorun olduęunda takip edilmesi için renk deęişim skalası yüklenici firma tarafından verilmelidir.
- ✦ Üretim tarihinden itibaren 5 yıl miyadlı olmalıdır.
- ✦ Kutusunun üzerinde üretim tarihi, lot numarası, product standardı, kutu içerięi ve üretici firma bilgileri yer almalıdır.